

## 技能五輪「精密機器組立て」職種 採点概要

機能点50点 + 部品点50点 - 減点 = 100点

機能点	項目	箇所数
	約30	約40

部品点	部品数	測定箇所数
	18個	約50

減点	見栄え、変更点未対応、加工損じ、キズ…等
----	----------------------