

公表

第 54 回 技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題実施要領


次の注意事項に従って、課題 1・2・3・4 を製作しなさい。

【一般事項】

1. 工具点検終了後、選手は 15 分以内で脱脂作業を行う。15 分以内で脱脂作業が終了しない場合、その時点の状態で作業終了とし、15 分間の保護具着用（休憩含）時間後、競技に入る。
2. 支給材料以外の材料、指定以外の溶接棒及び持参工具一覧表記載以外の工具、治具などを使用してはいけない。
3. 競技時間は課題 1・2・3・4 を含めて 4 時間 25 分である。製品の清掃時間は競技時間に含まれる。
4. 製作順序については課題 1・2・3・4 の順に行う。
5. I 型突合せ部、材料の垂直面（直角面）への加工については不可（バリ取りのみ可）とする。
(ベベル角度を持つ) 開先内の部分加工については可とする。
6. 競技中、ティグ用・マグ用トーチ及び被覆アークホルダについては必ずホルダ掛けに掛ける（仮付・組立溶接の際も必ずホルダ掛けに掛ける）。腕、膝、床面に置いた場合、不安全行為とみなす。
7. 全ての課題製作終了後、選手は手をあげて合図し作業終了の意思を競技委員に伝える。競技委員は直ちに計測時間を止め記録する。課題製作終了とは課題 4 の清掃が終わった状態であるとともに、ブレーカ OFF、溶接機電源 OFF、ボンベの元バルブ閉、ガス圧力計指針 0 の状態を意味する。道・工具の整理整頓・片づけについてはその後に行う（計測時間外とする）。又、選手は製品に背番号と同じ番号が記されたことを確認する。
8. 選手は製品提出後、競技ブース内を清掃し競技場を出る。
9. 矢及び敷板（50×200×t6 2 枚）については各自持参する。

【課題 1 の注意事項】


1. 溶接法については全てティグ溶接（交流）で行う。溶接姿勢は課題図に示す通りである。
2. 組立姿勢及び仮付溶接の数、位置については自由とするが、裏面又は内側に仮付溶接を行ってはいけない。また、仮付溶接の長さについては 5mm 以内とする。
3. 溶接番号①の溶接については立向姿勢（単品）で行う。突合せ治具、金矢（固定用）を使用し下記に示す状態で行う。



4. 溶接番号①の溶接終了後, 全部品の組立を行う. 組立順序については自由とする. 全部品の組立終了後, 溶接を行う. 溶接については作業台の上に材料符号Ⓐを置き, 定められた溶接姿勢で行う. また, 作業台とⒶの間に支え物を入れてはいけない.
5. 溶接の際, 課題を回しながら行ってもよい. 但し, アーク発生中は課題を回してはいけない.
6. 溶接順序, パス数については自由とするが, 立向溶接については, 全て上進法とする.
7. 逆歪みを取ることについては自由とするが, 溶接後の歪み修正を行ってはいけない.
8. 突合せ及び角継手については全厚溶接とする(裏波を出す).
9. ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳の全姿勢溶接においては, 材料符号Ⓐを作業台に置いた状態で行い, スタート部を最下部に, クレータ部を最上部にする.
10. 溶接の際, ノンフィラー溶接(溶接棒の未添加)については不可とする. 但し, 仮付溶接を除く.
11. 製品完成後, ビードを含めワイヤブラシ等で磨き作業を行ってはいけない.

【課題 2 の注意事項】

1. 溶接法については全てティグ溶接(直流)で行う. 溶接姿勢は課題図に示す通りである.
2. 組立姿勢及び仮付溶接の数, 位置については自由とするが, 裏面又は内側に仮付溶接を行ってはいけない. 又, 仮付溶接の長さについては5mm以内とする.
3. 溶接番号①の溶接については横向姿勢(単品)で行う(課題1と同様に突合せ治具, 金矢を使用して行う).
4. 溶接番号①の溶接終了後, 全部品の組立を行う. 組立順序については自由とする. 全部品の組立終了後, 溶接を行う.
5. 溶接番号③(立向)の溶接については下記に示す状態で行う.



6. 溶接番号① ③以外の溶接については作業台の上に材料符号Ⓐを置き, 定められた溶接姿勢で行う. 又, 作業台とⒶの間に支え物を入れてはいけない.
7. 溶接の際, 課題を回しながら行ってもよい. 但し, アーク発生中, 課題を回してはいけない.
8. 溶接順序, パス数については自由とするが, 立向溶接については全て上進法とする.
9. 逆歪みを取ることについては自由とするが, 溶接後の歪み修正を行ってはいけない.

10. 突合せ及び角継手については全厚溶接とする（裏波を出す）。
11. ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ の全姿勢溶接においては、材料符号④を作業台に置いた状態で行い、スタート部を最下部に、クレータ部を最上部にする。
12. 溶接の際、ノンフィラー溶接（溶接棒の未添加）については不可とする。但し、仮付溶接を除く。
13. 製品完成後、ビードを含めワイヤブラシ等で磨き作業を行ってはいけない。

【課題3の注意事項】


1. 課題3は2種類の突合せ試験片である。作製順序については自由とする。
2. 溶接法及び溶接姿勢については課題図に示す通りである。
3. ルート面についてはやすり加工しても良い。又、ルート間隔については自由とする。
4. 溶接については表面からのみ行う。仮付溶接についてのみ表・裏いずれの方向からも溶接可とする。
5. 仮付溶接については始端及び終端部分とし、その長さは10 mm以内とする。
6. ビードの重ね方及び層数については自由とする。又、1層目でビードを継ぐ時には、継ぎ目のクレータ部をはつりとってもよい。
7. 最終層におけるパスについては同一方向とする。
8. 溶接を開始後終了するまで、被溶接材料の上下方向（立向の場合）、左右方向（横向の場合）を変えてはいけない。
9. 逆歪を取ることについては自由とするが、溶接後の歪修正を行ってはいけない。
10. 清掃の際、ビード始端、終端を含めビードに傷をつけてはいけない。

【課題4の注意事項】

1. 溶接法については被覆アーク溶接・マグ溶接・ティグ溶接で行う。
2. 溶接番号② ③ ⑧ ⑫ ⑯ ⑰ ⑲ の溶接についてはマグ溶接で行う。
3. 溶接番号④の溶接については1層目ティグ溶接で行い、2層目以降は被覆アーク溶接で行う。
4. 溶接姿勢は課題図に示す通りである。また、グルーブ（溝）溶接は全厚溶接とする。
5. ルート面についてはやすり加工してもよい。また、ルート間隔については自由とする。開先部以外については糸面取りのみとし、やすり加工（局部加工）を行ってはいけない。
6. 仮付溶接についてはティグ・被覆アーク・マグ溶接いずれも使用可とする。但し、安全上の観点から競技中（仮付含む）使用する溶接機1台のみ電源を入れる（同時に複数台の電源を入れない）。
7. 溶接番号① ② ③ ④ ⑯ の仮付溶接についてのみ表・裏いずれの方向からも溶接可とする。
8. 溶接棒ホルダに溶接棒をくわえたままで、ホルダ掛けに掛けてはいけない（ただし、仮付及び組立作業は、例外とする）。
9. 被覆アーク用ホルダ、マグ溶接用トーチ及びティグ用トーチについては必ずホルダ掛けに掛ける。腕、膝、床面などに置いた場合は不安全行為とみなす（但し、溶接機電源 OFF 状態のホルダ及びトーチを、ホルダ掛け以外の場所に片付けることについては可とする）。



10. 組立姿勢及び仮付の数、位置については自由とするが、裏面又は内側に仮付を行ってはいけない。また、仮付長さについては10mm以内とする。
11. 溶接順序、層数、パス数については自由とする。また、1層目でビードを継ぐ時には、継ぎ目のクレータ部をはつり取ってもよい。
12. 逆歪みを取ることについては自由とするが、溶接後の歪み修正を行ってはいけない。
13. 溶接番号① ② ③ ②③の溶接については治具及び支持具を用いて指定された姿勢で行い、溶接開始から終了まで被溶接材の上下（立向き課題の場合）、左右（横向き課題の場合）の方向を変えてはいけない。溶接の順序、溶接方向については自由とするが、立向き溶接の最終層については上進法とする。
14. 溶接番号① ②③と② ③の溶接については三枚の板を全て仮付後、① ②③と② ③の溶接を行う。溶接順序については自由とする。
15. 溶接番号① ② ③ ②③の溶接終了後、全厚溶接されていることを確認してもらうこと。また、溶接番号②⑥の組立に際しては、表面（容器内面には仮付け不可）の仮付けを確認してもらうこと。
16. 溶接番号① ② ③ ②③の溶接終了後、全部品の組立を行い、本溶接に入る。組立順序については自由とする。また、組立に際しビードが当たる箇所のはつり及びやすり加工についても自由とする。
17. 溶接番号④ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ の溶接については作業台に材料符号ⒶⒷを下に水平に置いて溶接する。この状態で課題を水平方向に回してもよい。但し、アーク発生中、課題を回してはいけない。最終層については、スタート部を最下部に、クレータ部を最上部にする。
18. 溶接番号④ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳の溶接終了後、課題を治具に吊下げる。溶接終了前に吊下げてはいけない（ネジの緩みや締付け不足による課題等の落下には十分注意する）。
19. 溶接番号⑤～⑯ ⑳ ㉖ の溶接については吊下げ治具を用いて底板ⒶⒷを下に水平になるように保持して行う。溶接の順序、溶接方向については自由とするが、立向き溶接の最終層については上進法とする。
20. 溶接番号④ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ の全姿勢溶接における最終層についてはスタート部を最下部に、クレータ部を最上部にする。
21. 課題を吊下げた状態で溶接を行う際、（課題を）回しながら行ってよい。但し、アーク発生中、課題を回してはいけない。
22. 以上のはか、課題については圧力容器であることに留意して溶接する。
23. 清掃の際、ビード始端、終端を含めてビードに傷をつけてはいけない。
24. 磨き作業に入る前に溶接機の電源をOFFにする（選手は磨き作業に入る旨、明確にその意思を競技委員に示す）。全ての作業終了後、ブレーカをOFFにする。

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題
課題1. アルミニウムTIG




番号	溶接姿勢
	立向
	立向(斜め)
	立向
	上向
	水平
	水平
	立向
	立向
	立向
	立向
	横向
	横向
	水平
	水平
	水平
	全姿勢
	全姿勢
	全姿勢
	全姿勢

注:板厚は3mmである。





第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題
課題2.ステンレスTIG



番号	溶接姿勢
	横向
	立向(斜め)
	立向(斜め)
	水平
	水平
	水平
	立向
	全姿勢
	全姿勢
	全姿勢
	全姿勢

注：板厚は2mmである。

但し、パイプの板厚は
2.1mmである。



第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種



課題3. 突合せ試験片 No.1

被覆アーク溶接

溶接姿勢 一層目 上 向

溶接姿勢 二層目以降 上 向

45° レ形開先 (左右いずれも可)



第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種

図名

課題3. 突合せ試験片 No.1

尺度
図番

1 : 2

20160715K-3(1)



第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種

課題3. 突合せ試験片 No.2


ティグ・マグ溶接

溶接姿勢 一層目

ティグ横向

溶接姿勢 二層目以降

マグ立向



第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種

図
の
面


課題3. 突合せ試験片 No.2

尺度
図
番

1 : 2

20160715K-3(2)






第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題

課題 4 (压力容器)

番号	溶接姿勢	番号	溶接姿勢
01	立向	14	水平
02	横向	15	上向
03	上向	16	全姿勢
04	全姿勢	17	全姿勢
05	水平	18	全姿勢
06	水平	19	全姿勢
07	水平	20	水平
08	水平	21	上向
09	立向	22	水平
10	立向	23	上向
11	立向	24	立向
12	立向	25	立向
13	水平	26	全姿勢

- 注記 -
板厚は6mmと9mmである。
但し、パイプの板厚は7.6mmである。



第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種





課題4. 圧力容器

N.T.S.  20160715K-4

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題材料明細書

課題1. アルミニウム TIG

*JIS B 0405-f

符号	部品名称	規格	寸法	個数	備考
A	プレート	A5052	150×140×t3	1	
B	プレート	A5052	 114×99×t3 37 77 52 99 114	2	
C	プレート	A5052	114×35×t3	2	
D	プレート	A5052	 87×87×t3 87 87	2	
E	プレート	A5052	87×40×t3	1	
F	プレート	A5052	114×112×t3	1	
G	プレート	A5052	77×57×t3	1	
H	プレート	A5052	77×70×t3	1	
I	パイプ	A6063	60×20×t3	3	
J	プレート	A5052	 60×t3 3 60	1	中心に 3穴加工
K	プレート	A5052	 54×t3 3 54	1	中心に 3穴加工

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種

図名

材料明細書(課題1)






尺度
図番

1 : 3
20160715K-1部品明細

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題材料明細書

課題2.ステンレス TIG

*JIS B 0405-f

符号	部品名称	規格	寸法	個数	備考
A	プレート	SUS304	 $150 \times 120 \times t2$	2	
B	プレート	SUS304	 $146 \times 106 \times t2$	2	
C	プレート	SUS304	 $86 \times 70 \times t2$	2	
D	プレート	SUS304	$130 \times 116 \times t2$	1	
E	プレート	SUS304	$53 \times 48 \times t2$	2	
F	プレート	SUS304	$130 \times 50 \times t2$	1	
G	プレート	SUS304	 $50 \times 50 \times t2$	1	中心に 3穴加工
H	プレート	SUS304	 $60 \times t2$	1	中心に 3穴加工
I	パイプ	SUS304TPA	$76.3 \times 20 \times t2$	2	

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種

図名

材料明細書(課題2)




尺度
図番

1 : 3
20160715K-2部品明細

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題材料明細書

課題3. 突合せ試験片

*JIS B 0405-f

符号	部品名称	規格	寸法	個数	備考
A	プレート	SS400	125 × 200 × 9t 	2	1辺200mmに 30°ベベル加工
B	プレート	SS400	125 × 150 × 9t 	1	1辺150mmに 45°ベベル加工
C	プレート	SS400	125 × 150 × 9t 	1	

*単位, mm

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種

図名	材料明細書(課題3)	尺度 図番	N.T.S.	投影 図番	部品明細書
					20160715K-3

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題材料明細書 (1 / 3)
課題4. 壓力容器

*JIS B 0405-f






符号	部品名称	規格	寸法	個数	備考
A	プレート	SS400	240 x 80 x 9 	2	1辺240mmに30° ベベル加工
B	プレート	SS400	240 x 80 x 9 	1	2辺240mmに30° 表・裏ベベル加工
C	プレート	SS400	210 x 100 x 6 	1	24の穴加工
D	プレート	SS400	115 x 140 x 6 	1	
E	プレート	SS400	200 x 40 x 6 	1	

*単位, mm


第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種		
図名	課題4. 壓力容器	尺度 N.T.S.
		投影図 20170715K4部品明細(1)

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題材料明細書 (2/3)
課題4. 壓力容器

*JIS B 0405-f



符号	部品名称	規格	寸法	個数	備考
F	プレート	SS400	200×60×6 	2	1辺200mmに30° ベベル加工
G	プレート	SS400	200×60×6 	1	2辺200mmに30° 表・裏ベベル加工
H	プレート	SS400	180×198.2×6 	1	2辺180mmに30° ベベル加工
I	プレート	SS400	180×40×6 	1	
J	プレート	SS400	200×40×6 	1	80の穴加工

*単位, mm

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種			
図名	課題4. 壓力容器	尺度	N.T.S. 
			20170715K4部品明細(2)

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種課題材料明細書 (3/3)
課題4. 壓力容器

*JIS B 0405-f

符 号	部 品 名 称	規 格	寸 法	個 数	備 考
K	プレート	SS 400	73 x t6 	1	
L	パイプ	STPG370SH 80A x Sch80	89.1 x 30 x t7.6 	4	片側に30° ベベル加工
M	ソケット	SS 400	30 x 50 	1	G1/2ネジ付

*単位, mm

第54回技能五輪全国大会「電気溶接」職種		
圖名	尺度 N.T.S.	投影 圖番
課題4. 壓力容器		20170715K4部品明細(3)


第54回 技能五輪全国大会「電気溶接」職種持参工具類等一覧表

区分	品名	寸法又は規格	数量	備考
溶接棒	アルミニウム合金用ティグ溶接棒 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒 半自動アーク溶接用ワイヤ 軟鋼・高張力鋼用被覆アーク溶接棒	JIS Z3232 認定銘柄品 JIS Z3321 認定銘柄品 JIS Z3316 W43A***及びW49A***, 認定銘柄品, ϕ 2.4mm JIS Z3312 YGW12及びYGW16, 認定銘柄品, ϕ 1.2mm JIS Z3211 E43**及びE49**, 認定銘柄品, ϕ 3.2mm以上	必要量	
保護具	溶接面 防じんマスク 保護めがね(ゴーグル含) 防災面 手袋 溶接用保護具 安全靴 耳栓	JIS規格及び同等品 国家検定品 JIS規格及び同等品 JIS規格及び同等品	2 適宜 2 適宜 適宜 一式 1 適宜	遮光ガラス・素ガラスの予備については必要量, 液晶溶接面の使用可 取替式又は使い捨て式で粒子捕集効率95%以上の性能を有するもの (皮ジャンパ, ズボン, 難燃性保護衣, 前掛け, 足カバー, 腕カバー, 作業帽, 頭巾)いずれも可
工具	TIGトーチ TIGトーチ部品類 アルゴンガス流量計 タンクステン電極棒 半自動アーク溶接用トーチ 半自動アーク溶接用トーチ部品類 半自動アーク溶接用ガス流量計 溶接棒ホルダ チッピングハンマ 片手ハンマ 平やすり・組やすり・角やすり ワイヤブラシ けがき針 モンキレンチ たがね ペンチ又はニッパ ガスボンベ用スパナ 砥石 サンドペーパ カッタ 荒神ほうき	JIS規格 形状自由 形状自由 形状自由 寸法自由	1 適宜 適宜 適宜 1 適宜 適宜 1 2 1 4 1 2 4 2 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜	空冷又は水冷トーチ ノズル・キャップ等, 予備含む 圧力計含 圧力計含 ケーブル, ターミナル付
測定具	鋼製直尺 直角定規・スコヤ 脚長ゲージ すきまゲージ 角度ゲージ及び水準器 タンクステン電極突出し長さ調整治具 ノギス 電流計	形状自由 形状自由(テープゲージ含) 形状自由 デジタル式可	2 4 適宜 適宜 各1 1 1 1	溶接機の既設品を除く


区分	品名	寸法又は規格	数量	備考
溶接機	交直両用TIG溶接機 マグ溶接機 交流又は直流アーク溶接機	ブース内に、(i) 50Hz又は60Hz電源設置、(ii) 200V単相125A, 200V3相75Aブレーカ設置、(iii) 100V15Aコンセント設置。		
		ブレーカ接続端子は被覆をむいた状態のもの(圧着端子付) 一次側ケーブル及び母材接続ケーブル接続のもの	1	水冷の場合、水冷タンク付
			1 1	
治 具	敷板 矢 半自動アーク溶接用突合せ治具	t6×50×200mm 横パイプに設置可能なもの	2 2 適宜	横パイプの持込可
その他	絶縁テープ 筆記具 石筆・チョーク 図面保持マグネット又はテープ 時計又はストップウォッチ 吊下げ治具落下防止用部品 溶接廃材回収容器 はつり板 作業台、作業椅子、突合せ治具 ホルダ掛け(被覆アーク用及び半自動アーク用)・残棒入れ 脱脂剤及びウェス ベニヤ板(類する物可) 敷皮等保護シート 工具・部品・溶接棒整理箱(容器) 滑り止め(ゴム板等) 照明器具の設置 万力口金の保護板 マグネット 銅板・アルミ板等 鋼板	形状自由 形状自由 400×300×20mm 作業台(500×400×500), 作業椅子(300×150×250), 突合せ治具(120×100×60) ホルダ掛け・残棒入れ(300×200×500) 面積910×910以下のもの, 板厚自由 形状自由 形状自由 マグネット付可 寸法自由	適宜 適宜 適宜 適宜 2 適宜 適宜 1 各1 2以内 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜	安全対策 左記寸法(mm)内のもの 左記寸法(mm)内のもの、 残棒入れの有無自由 磨き作業で使用 他のブースへ影響を及ぼさない もの 傷防止・冷却用 材料加工時のみ使用可

第54回 技能五輪全国大会「電気溶接」職種競技場設備配置図

1. 配置 (会場の都合で多少変更することがあります。)



2. 作業台等



公表

第 54 回技能五輪全国大会「電気溶接」職種 採点項目

採点項目

第 1 課題 (アルミ合金) 13 点 (脚長 1.73, 製品寸法 4.33, ビード外観・製品外観 6.93)

第 2 課題 (ステンレス鋼) 13 点 (脚長 1.73, 製品寸法 4.33, ビード外観・製品外観 6.93)

第 3 課題 (突合せ試験片 1) 9 点 (X 線検査 2.25, ビード寸法 2.25, 外観 4.5)

(突合せ試験片 2) 9 点 (X 線検査 2.25, ビード寸法 2.25, 外観 4.5)

第 4 課題 (圧力容器) 56 点 (漏れ試験 9.33, 容器寸法 11.2, 脚長 9.33,
ビード外観・容器外観 26.13)

*減点 (溶接欠陥, 危険行為, 規則違反など)