

第1章 配電盤・制御盤課題

<共通事項>

1. 競技課題実施事項

- (1) 競技は、設備された組立配線用作業枠（高さ 1600×900mm）に取付けられた作業板（910×1365mm）に、与えられた器材を用いて制御装置を組立てる。
- (2) 組立作業時間は、標準4時間、打切4時間40分とする。
- (3) 競技会場には、競技者毎に動作確認用の三相電源3φ200V 及び作業用と照明用電源1φ100V を供給する。
- (4) コントロールボックスとして、鋼製で外形寸法500×600×200mm のものを使用する。
- (5) 展開接続図に用いる図記号は、JIS C 0617-7:2011 による。

2. 持参材料（下記材料の部品収納箱を含む）

番号	名 称	品 番	数 量	備 考
1	銅線用絶縁被覆付圧着端子	1.25-5 Y型	10個程度	絶縁体は透明
2	〃	1.25-4 Y型	40個程度	〃
3	〃	1.25-3.5 Y型	120個程度	〃
4	〃	1.25-3 Y型	80個程度	〃
5	銅線用裸圧着端子	2-6 R型	10個程度	
6	〃	2-5 R型	20個程度	
7	〃	2-4 R型	40個程度	
8	〃	2-3.5 R型	40個程度	
9	絶縁カラー付きフェルール	1.5mm ² -8mm	30個程度	1本用
10	絶縁カラー付きツインフェルール	1.5mm ² -8mm	10個程度	2本用
11	絶縁カラー付きフェルール	2.08mm ² -8mm	5個程度	1本用（アース用）
12	丸木ねじ	2.7×25	10本程度	
13	〃	3.8×16	30本程度	
14	〃	3.8×25	30本程度	
15	〃	4.5×16	10本程度	
16	十字穴付きなべ小ねじ	M3×6	10本程度	
17	〃	M3×16	10本程度	セムスねじ可
18	〃	M3×25	10本程度	セムスねじ可
19	〃	M4×8	30本程度	セムスねじ可
20	〃	M4×20	4本程度	セムスねじ可
21	〃	M5×8	20本程度	セムスねじ可
22	六角ナット	M4	10個程度	
23	平座金・小型丸座金	M3	10枚程度	
24	〃	M4	50枚程度	
25	〃	M5	30枚程度	
26	ばね座金	2号3S	10枚程度	
27	〃	2号4S	30枚程度	
28	〃	2号5S	10枚程度	
29	束線バンド	長さ 100mm 程度	適宜	
30	ビニル絶縁テープ（白）		1個	
31	鉛フリーはんだ	M705(1.0φ前後)	適宜	千住金属

3. 持参工具

持参工具等は、下記の物に限定する。(工具は市販品とし、指定以外(自作品可)の機能改造を禁止する)

区分	品名	寸法又は規格	備考
工具類	ドライバ	プラス、マイナス、ボックス	各種 電動ドライバ、トルクドライバ等
	ワイヤーカッタ		各種 Tカッタ等
	ニッパ		各種
	ペンチ		各種 先細ヤットコ等
	プライヤ		各種 オーターポンププライヤ等
	モンキレンチ	最大 250mm	各種 スパナ、ラチェット等
	ワイヤストリッパ	1.25mm ² ~5.5mm ²	各種
	ケーブルストリッパ	5mm~45mm	各種
	圧着工具(銅線用)	1.25 mm ² ~2.0 mm ²	絶縁被覆付圧着端子用 裸圧着端子用
	圧着工具(棒端子用)	0.25 mm ² ~4 mm ²	ワゴジャパン(株) 206-204相当品
	電気ドリル	AC100V	
	タッパ	AC100V	タップ立て用工具
	穴あけ用具	ドリルφ1.0~13mm、ポンチ、 ハンマ、タップM3,M4,M5、 面取りドリル、 鋼板用ホールソーφ21mm~ 26mm	各種 タップハンドル、クリックボール、リーマ、 ガラスマット
	リングレンチ		ボタンスイッチ締め付け用
	ピンセット		各種
	電工用ベルト		工具差し、袋等も含む 自作品可
	弓のこ		のこ刃を含む
計測工具	シャコ万力又は万力		レール加工時レール固定用
	やすり	鉄工やすり(柄の付いた物)、 組やすり	各種(紙やすり、布やすり)
	ダクト加工用具	ダクトカッタ、面取り工具	
	工具スタンド・穴あけ台 ドリル・タップスタン ド・図面たて		自作品可
	電気はんだこて		こて台、スライダック、温度計、ヘルピングハンズ、 はんだ吸い取り用具等含む
試験用部品	手動結束工具		インシュロック締付け用
	テスター及びブザー		回路点検用 各1 (ブザーは自作可とする)
	スケール	150,300,600,1000	各1 (スケールストップは不可とする)
	コンベックス		各種
	ノギス		各種
その他	定規	三角定規	T型定規は不可
	短絡用クリップ	6本程度	摸擬負荷装置の持ち込み禁止
	検電器	低压用	
	手袋		保護用
	差し込みプラグ	3φ 250V 20A 接地付	パナソニック電工(株) WF5420相当品
	電源供給用ケーブル	1本(長さ3m程度), 2mm ² , 3芯 ケーブル, 下見時に端末処理	ブレーカ(開閉器)と端子台間の接続用。端末処理済み のAB課題用1本とC課題用1本を持参しても可
	鉛筆、消しゴム		各種(筆入れ・ペン立て含む)
	はさみ、電卓		各種
	サインペン、蛍光ペン	油性 緑(アース表示)、黒(記名シール等記入用)	各種(但し黄色のサインペンは除く)
	ストップウォッチ		
	保護めがね		
	延長テーブルタップ		
	ウエス、セーム皮		
	作業用照明器具	AC100V用	
	清掃用具一式	ホタ、ちりとり、ハケ、ワイヤーブラシ	各種 盤及び机上及び床清掃用
	入線ガイドワイヤ		
	テープ		各種(ガムテープ含む)
	工具箱		市販品
	作業用椅子	丸いす	
	ゴミ箱		コントロールボックス空き箱利用可
	踏み台		自作可

- 工具の滑り止めテープは巻き付け不可とする。
- 鋼板スケール・プライヤ・先細やつとこ等に傷防止テープを貼る際は、競技中に行うこと。
- ドライバービットの着磁は可。

4. 部品リスト一覧表 (ただし、A 課題、C 課題のみ)

以下、支給部品

番号	回路記号	品名	規格	型名	数量	製造会社名	備考
1	MC	電磁開閉器	AC200V 3P+1a 2.2kW コイルAC200V	MS0-T10	2	三菱電機(株)	サーマルTH-T18 7~11A 付き
2		補助接点	2a2b	UT-AX4 2a2b	2	三菱電機(株)	
3	AUX-R	補助継電器	DC24V 4C	MY4-D DC24V	2	オムロン(株)	
4	AUX-R	補助継電器	AC220V 4C	MY4-CR AC200/220V	1	オムロン(株)	
5		ソケット	リレーMY4 用	PYF14A	3	オムロン(株)	
6		保持金具	リレーMY4 用	PYC-A1	6	オムロン(株)	
7	BS	押しボタンスイッチ	1a	B2F10G	3	春日電機(株)	
8	BS	押しボタンスイッチ	1b	B2F01R	1	春日電機(株)	
9	BS	押しボタンスイッチ	1b	B2MK01R	1	春日電機(株)	
10	COS	切替スイッチ	2a2b(2ノッチ)	B2P222B	1	春日電機(株)	
11		押しボタンスイッチ銘板	停止 (文字あり)	CPL214	1	春日電機(株)	
12		押しボタンスイッチ銘板	起動 (文字あり)	CPL212	1	春日電機(株)	
13		押しボタンスイッチ銘板	運転 (文字あり)	CPL213	1	春日電機(株)	
14		押しボタンスイッチ銘板	試験自動 (文字あり)	CPL224	1	春日電機(株)	
15		押しボタンスイッチ銘板	非常停止 (文字あり)	CPL215	1	春日電機(株)	
16		押しボタンスイッチ銘板	ON (文字あり)	CPL216	1	春日電機(株)	
17		切替スイッチ銘板	手動・自動 (文字あり)	CPL222	1	春日電機(株)	
18	SL	表示灯	DC24V (アンバー)	UPQS4B33NA	3	IDEA(株)	
19	SL	表示灯	DC24V (緑)	UPQS4B33NG	2	IDEA(株)	
20	SL	表示灯	DC24V (白)	UPQS4B33NW	4	IDEA(株)	
21	ELCB	漏電遮断器	AC200V 3P3E 30A	BKW3303CK	1	パナソニック電工(株)	
22	MCCB	ケースブレーカ	AC200V 3P3E 30A	BCD330K	1	パナソニック電工(株)	
23	MCCB	配線用遮断器	AC220V 2P 2A	BAC201205	1	パナソニック電工(株)	
24	TB	端子台	30A-1P	TR20K	16	春日電機(株)	
25		同上用エンドプレート		TRA2K	3	春日電機(株)	
26		同上用ストッパー		TRE1	6	春日電機(株)	
27		記名シール		TRC11	1m	春日電機(株)	
28	AC-DC	AC-DC 変換器	AC200V-DC24V 0.6A	S8VS-01524	1	オムロン(株)	
29	TB4	ネジ式端子台	250V 20A 6P	ML-50-S1EXS-6P	1	サトーハーツ(株)	
30		中継はんだ用金具		ML-50-4G1	4	サトーハーツ(株)	
31	E	アース端子	黄銅 ニッケル処理 t2.0	EP-06	1	(株)オサダ	結線ビス(緑色) M4×8L 5 個付き
32		コントロールボックス	500×600×200	CH20-56A	1	日東工業(株)	鋼製
33		表示ボックス	80×200×90	BXA253	1	春日電機(株)	鋼製
34		合成樹脂製可とう電線管		DM314SRH	1.8m	パナソニック電工(株)	
35		合成樹脂製可とう電線管用コネクタ		DMP14K	2	パナソニック電工(株)	
36		合成樹脂製可とう電線管用サドル		DM3914	6	パナソニック電工(株)	

37		ケーブル用ブッシング	11.0mm 用	SK-14L	4	星和電機(株)	
38		ケーブル用サドル		SV 2C-2 3C-2	2	三葉能率電機	
39		配線用ダクト	25mm×60mm 2m	AD262	1	星和電機(株)	
40		スパイラルチューブ	20mm 半透明		1m		
41		600V 絶縁電線	2.0mm ² IV Y 7/0.6		8m		
42		600V 絶縁電線	2.0mm ² IV G 7/0.6		6m		
43		600V 絶縁電線	1.25mm ² IV Y 7/0.45		33m		
44		電気機器用絶縁電線	1.25mm ² KIV Y 50/0.18		22m		
45		CVVケーブル	2.0sq×3C	CVV2sq×3C	2m	昭和電線ケーブル(株)	
46		器具取付用レール		PFP-50N	2	オムロン(株)	DIN 規格
47		器具取付用レール		TRDA2	1	春日電機(株)	
48		銘板	40×60×2mm	アクリル製	1		
49	PLC	PLC	S7-1200 DC/DC/DC	CPU:6ES7214-1AE30-0XB0	1	シーメンス・ジャパン(株)	協賛

以下、各課題の基準電線長

	課題 A	課題 B	課題 C
2.0mm ² IV Y	8m	6m	4m
2.0mm ² IV G	5m	4m	6m
1.25mm ² IV Y	30m	30m	33m
1.25mm ² KIV Y	20m	16m	22m

5. 競技全般に関する注意事項

- (1) 競技開始後、課題の解釈や作業のやり方は各人の判断により行う。ただし、文字の誤りや事項の変更が生じた場合は直ちに書面等で連絡する。なお、各人が持参したメモなど何か書いてあるものは持ち込み禁止とする。
- (2) 競技開始および終了の合図は、笛と競技委員の合図で行う。
- (3) 作業開始前は、ブース外にて何も持たずに待機する。腰バンドや保護めがねなどの準備は作業開始後に行い、装置の製作、動作試験実施後、清掃完了後の挙手をもって作業完了とする。
- (4) 作業完了後、委員により作業完了時刻を記録し、その後電線の残材を測定するので、一番長いものを提出すること。
- (5) 競技者は安全を考慮して、作業台の高さを各選手の身長に合わせて高さ調整をしてもよい。ただし安定のよいものとする。なお、支給された角材 (45×45×440、60×60×440) を使用して、コントロールボックス扉およびコントロールボックス内の器具取付け板を傾斜させて、器具の取付け、配線を行ってもよい。
- (6) 穴あけ作業、はんだ付け作業、レール加工作業、ダクト加工作業は、保護めがねを使用すること。（近視用などのめがね着用者も保護めがねを着用すること。）
- (7) 競技中、トイレに行く場合には委員に申し出ること。
- (8) 煙草は必ず吸い殻入れのあるところで喫煙すること。
- (9) 作業中、身体に異常が生じたとき、その救護については委員の指示によること。
- (10) 作業中の安全衛生については、各人が十分注意し怪我のないよう作業を進めること。
- (11) 作業場所は、他人に迷惑のかからないように決められた作業区域内で作業すること。
- (12) 作業架台は作業区域内であれば移動してもよい。ただし、表裏を変更するような移動は不可とする。なお、作業架台を斜めにしたり、倒したりして作業してはならない。
- (13) 汗拭き用のタオルと飲料はブース内に持ち込んでも良い。床の上に置かないこと。

6. 持参工具、材料点検について

- (1) 持参工具は、持参工具一覧表に記載されたものに限定し、工具は市販品とし、あきらかな機能改造を禁止する。
- (2) 持参工具の点検を事前に委員および関係者立ち会いのうえ実施する。
- (3) 材料の点検は、与えられた時間内に大箱から取り出し、有無と個数、型式の確認のみを行うこと（部品はそれぞれの小箱から出さない）。点検時間後の材料の交換は原則として行わない。ただし、点検時不注意によって器材を破損した場合は、委員に申し出、その指示を受けること。傷の点検は、作業板、コントロールボックス、外部ボックス（開閉部除く）、配線用ダクト、器具取付け用レール、電線管用サドル、PB ボックス内の取付け板について行うこと。なお、ケーブルについては、刃物等による切り傷のみチェックすること。
- (4) 予め開封点検が認められていない器材の不具合有無は、競技開始後の発覚後に委員に申し出ること。
- (5) 材料は持参材料を除いて支給材料を使用すること。

7. 作業範囲および作業時間について

- (1) 作業範囲は、別紙展開接続図の一点鎖線内（接地線を含む）の接続までとする。
- (2) 作業時間は、標準4時間、打切り4時間40分とする。ただし、標準時間を超過した

場合はその経過時間に応じて減点する。

8. 作業上の注意事項

(1) 組立作業

- (a) 設備の構成は別紙配置図の通りとする。
- (b) 各ボックスは、別紙配置図で示した位置に取付けること。
- (c) 指定された寸法は、各ボックスの中心寸法とする。
- (d) 各ボックスは、丸木ねじで取付ける。ただし、平座金を用い、ばね座金は使用しないこと。ボックス取付け丸木ねじは、なるべく、両端に取付けること。
- (e) コントロールボックス扉に取付ける器具およびボックス内配線ダクト配置は、別紙コントロールボックス加工図により指定された位置に取付けること。
- (f) 銘板の取付けは、コントロールボックスの扉にM 3 のタップ加工をし、M 3 の小ねじを用いて取付けること（ワッシャは不要）。
- (g) コントロールボックス内の器具取付け板に、器具取付け用および端子台用のレールを用いて器具および端子台を取付けること。なお、レールは必要な長さに切断して使用してもよい。
- (h) 器具取付け用および端子台用のレールは、必ず固定して切断すること。切断面はやすり等を用いて仕上げること。
- (i) コントロールボックス内の器具取付け板にM 4 またはM 5 のタップ加工をし、M 4 (オムロンD I N レール、アース端子 (器具取付け板の塗装剥離不要)) またはM 5 (春日D I N レール、配線ダクト) の小ねじを用いて、レール、アース端子及び配線ダクトを取付けること。
- (j) コントロールボックスの電線引出し孔には、ケーブル固定用ブッシングをそれぞれ取付けること。
- (k) ダクト切断面及び電線引出し部の切り欠き部は電線に傷を付けないように面取り処理をすること。
- (l) ダクト取付けビスの頭には電線保護用のビニル絶縁テープを貼ること。
- (m) 組立て指定寸法において、競技当日指定された寸法にて組立てること。
- (n) コントロールボックス電線引出し孔の加工寸法で指示無き箇所(コントロールボックス正面より見ての奥行き寸法) は任意とする。
- (o) 全ての加工が終了したら切粉等を清掃後、次の作業を行うこと。ただし、組立配線中に追加工した場合は速やかに清掃すること

(2) 配線作業

- (a) コントロールボックス内の配線は、主回路に 2.0 m² IV 黄色を用い、接地線に 2.0 m² IV 緑色、制御回路には 1.25 m² IV 黄色の電線を用いること。
- (b) コントロールボックスの扉への配線(可動部)には、電気機器配線用ビニル絶縁電線(KIV 黄色)を用い、電線をスパイラルチューブに入れて保護すること。ただし、スパイラルチューブ内の束ねは省略してもよい。
- (c) コントロールボックス内の制御回路及び接地回路配線はダクト配線を原則とするが、一部束ね配線とし、ダクト内は結束しないこと。また、ダクト内の電線余長は必要以上長くとらないこと。課題において、主回路についてもダクト配線の指示がしてあるものはダクト配線を行うこと。

- (d) 制御回路の直流回路および交流回路は同一ダクト配線、束配線としてもよい。
- (e) 配線は端子直前を除き主回路と制御回路を接触させないこと。
- (f) 配線の端末は、主回路、接地線には銅線用裸圧着端子丸型（R型）を、制御回路には銅線用絶縁被覆付圧着端子先開型（Y型）を使用し、器具、端子台の電線押さえ座金はそのまま使用し接続すること。
- (g) 電磁接触器、電磁開閉器の補助接点が不足している場合は、補助ユニットを取付けて使用すること。補助接点配線するために圧着端子を曲げて使用してもよいが、必要以上に曲げないこと。
- (h) 各端子台の接地端子とアース端子は接続しておくこと。




図 2-1

- (i) 金属ボックスの接地はボックス外側から締付けている既存の接地用ねじを取り外し、新たにM4×20 のねじを接地スタッドして取付ける。この時のボックス表面の塗装は剥離しなくてもよい。図 2-1 参照。
- (j) コントロールボックス内の端子台から金属ボックスへの接地線の接続は、金属ボックス内側の(i)項目で設けた接地スタッドに接続すること。図 2-1 参照。
- (k) 接地端子に用いるナットの頭部に緑色表示を行うこと。
- (l) 交流－直流変換機の接地を行うこと。
- (m) 当日指定されたリレー接点番号通り配線を行うこと。
- (n) 配線ダクトの電線引出し口の切り欠きは、引き出す箇所及び電線本数の太さに応じた切り欠きを行うこととし、最大 2 連続までの切り欠きとする。

(3) はんだ付け作業

- (a) TB4 端子台は、ねじ式端子台を使用し、その取付けは M3-16 の小ねじを使用すること。
- (b) A 課題では端子番号（4-1 から 4-4）、B 課題では端子番号（4-1 から 4-3）、C 課題では端子番号（4-1 から 4-3）について、中継はんだ用金具を使用すること。他の端子については、導線用絶縁被覆付圧着端子先開型（Y型）を使用し接続すること。
- (c) 中継はんだ用金具は、図 3-1 を参考に引っかけからげを行い、図 3-2 を参考にはんだ付けすること。




図 3-1




図 3-2

(4) 配管作業

- (a) 電線路の曲げは各人の判断で行うこと。ただし、できるだけ配置図に従いかつ極端にきつい曲げ（合成樹脂製可とう電線管は管内径、ケーブルは外径の 6 倍未満）とならないよう行うこと。
- (b) 電線路は、与えられたサドルを丸木ねじと平座金を用いて取付けること。ただし、間隔および使用箇所は各人の判断により行うこと。
- (c) 電線路は、コネクタを用いて各ボックス間を接続すること。ただし、途中での接続は行わないこと。
- (d) コントロールボックスに取付ける電線路の指定寸法は、別紙コントロールボックス加工図による。
- (e) ケーブルの端末処理方法は、介在物をケーブル断面で処理し、その他の保護は不要とする。
- (f) ケースブレーカ差込口のふたに十字に切り込みを入れ、そこにケーブルを通すこと。

(5) その他作業

- (a) 動作試験に入る場合は、①まず挙手をして競技委員に動作試験開始を申告する。②競技委員立会いのもと、A 課題と B 課題ではコントロールボックス内のブレーカ (OFF のまま) の負荷側、C 課題ではコントロールボックスの TB1 端子台で短絡していないことを確認する。③その後、プラグを挿入して作業台の下のブレーカを ON した後にコントロールボックス内のブレーカを ON し、A 課題および B 課題ではコントロールボックス内のブレーカの負荷側で、C 課題では TB1 端子台にてテスタで 200V を確認してから、動作試験を実施する。④通電中は保護用手袋を使用し、感電には十分注意すること。⑤動作試験終了後は、制御盤のブレーカを OFF した後に作業台のブレーカを OFF してプラグを抜く。⑥挙手をして競技委員に動作試験完了を申告する。⑦動作試験終了後、再度実施する場合にも競技委員に開始、終了を申告すること。
- (b) 銘板には、必要事項と盤番号および受付番号(ゼッケン番号)を記入すること。
- (c) 端子台には記名シールを取り付け、端子記号を記入する。ただし、接地端子には「E」と記入すること。ねじ式端子台及びケースブレーカは、無記入でよい。
- (d) 全てのねじ（予備ねじを含む）は、目的に応じて適正に締め付けておくこと。
- (e) 制御回路に用いられている配線用遮断器(MCCB)はスイッチを閉じておく（ON）こと。

- (f) 競技者に起因する電線以外の器材の不足や損傷が生じ、競技が継続困難と判断される場合は競技委員に申し出その対応策などの指示を受けること。
- (g) 電線は別紙で記載してある基準電線長を超過して使用した場合は、超過分については減点対象とする。
- (h) 支給材料は、各自の判断で使用すること。
- (i) 注記していない事項については、JIS, JEM および電気設備技術基準によること。

本装置は、「ミキシング制御装置」である。与えられた作業板にボックスおよび器材を用い、次の項目の仕様に従って制御装置を作り、完成後動作試験を実施しなさい。

「装置の概要」

1. 電源	三相交流	200V	50/60Hz
2. 負荷	コンベヤ・ミキシング用誘導電動機	三相 200V	2.2kW×2 50/60Hz

3. 動作説明

本装置は、別紙展開接続図及び、ラダー図に示すミキシング装置の運転制御を行う。

手動運転は、モード切替スイッチ (COS) が手動時、コンベヤ用ボタンスイッチ (「ON」: ST-BS2) またはミキシング用ボタンスイッチ (「起動」: ST-BS3) の操作によりそれぞれの運転を行う。

停止する時には、停止用ボタンスイッチ (STP-BS1) の操作により停止させる。なお、手動モード時は、コンベヤとミキシングの同時運転はできない。


自動運転は、モード切替スイッチ (COS) が自動時、運転用ボタンスイッチ (ST-BS4) の操作によりコンベヤが運転、設定時間後 (5秒) コンベヤが停止し、ミキシング運転を開始。ミキシング運転は設定時間後 (5秒) で停止し、以降繰返し動作を行う。なお、自動運転中は、コンベヤ用ボタンスイッチ (「ON」: ST-BS2)、ミキシング用ボタンスイッチ (「起動」: ST-BS3) の操作は無効とする。コンベヤが運転している時は、表示灯 (SL3, 4) が点灯し、ミキシングが運転している時は、表示灯 (SL5, 6) が点灯する。装置を停止する場合は、停止用ボタンスイッチ (STP-BS1) の操作により行い、装置が停止し表示灯 (SL1, 2) が点灯する。コンベヤ又は、ミキシングを運転する時にコンベヤ上または、ミキシング機内に材料が無い時、光センサ (PH1・2) の感知により装置の手動または、自動運転はできない。

過負荷により熱動継電器 (THR1, 2) が動作すると装置の運転を停止させ、表示灯 (SL7) が点灯する。なお、M1過負荷時は、表示灯 (SL3, 4) が点滅 (0.5秒)。M2過負荷時は、表示灯 (SL5, 6) が点滅 (0.5秒) する。


非常停止用ボタンスイッチ (E-STP-BS5) を操作した時は、全ての装置をただちに停止させ、表示灯 (SL1, 2) 点灯及び、表示灯 (SL3, 4) と表示灯 (SL5, 6) が点滅 (0.5秒) し、非常停止である事を表示する。装置の不具合を取り除き再運転する時は、非常停止用ボタンスイッチ (E-STP-BS5) を復帰させ、停止用ボタンスイッチ (STP-BS1) の操作により制御盤のリセットを行う。リセット操作を行うと表示灯 (SL3, 4) と表示灯 (SL5, 6) が消灯、表示灯 (SL1, 2) が点灯し再運転の準備が完了する。

本装置は動作状態を、表示灯で次のように表示する。


装置の動作状態	制御盤扉表示灯	外部表示ボックス表示灯
停止表示	SL1、点灯	SL2、点灯
コンベヤ運転表示	SL3、点灯	SL4、点灯
ミキシング運転表示	SL5、点灯	SL6、点灯
M1過負荷故障表示	SL7、点灯・SL3、点滅	SL4、点滅
M2過負荷故障表示	SL7、点灯・SL5、点滅	SL6、点滅
非常停止表示	SL1、点灯・SL3、5点滅	SL2、点灯・SL4、6点滅




技能五輪 全国大会競技課題 (課題 A)	
ミキシング制御装置	工場電気設備
展開接続図	標準時間 4 時間
	打切時間 4 時間40分



配置図



コントロールボックス扉表面
器具取付配置図



コントロールボックス本体
ダクト配置・電線引出し穴加工図

【注意】


- (1) ()内の寸法は競技当日指定とする。
- (2) 押しボタンスイッチの色は、停止を赤色、ONおよび起動、運転は緑色とすること。
- (3) 押しボタンスイッチには、それぞれ配置図により銘板を取り付けること。
- (4) 表示灯には、それぞれ配置図により、表示灯内の記名板に名称を記入すること。

技能五輪 全国大会競技課題（課題 A）

ミキシング制御装置
配置・加工図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間40分




技能五輪 全国大会競技課題（課題 A）

ミキシング制御装置
PLC ラダー図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間 40 分



技能五輪 全国大会競技課題（課題 A）

ミキシング制御装置
PLC ラダー図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間 40 分

公 表

〈配電盤・制御盤 課題 B〉

本装置は、「排風機制御装置」である。与えられた作業板にボックスおよび器材を用い、次の項目の仕様に従って制御装置を作り、完成後動作試験を実施しなさい。

「装置の概要」

1. 電源	三相交流	200V	50/60Hz
2. 負荷	排風機用誘導電動機 ダンパ制御用可逆減速機付き誘導電動機	三相 200V 2.2kW 単相 200V 90W	50/60Hz
			50/60Hz

3. 動作説明

本装置は、別紙展開接続図に示す排風機の制御運転を行う。

装置の運転は、起動用押しボタンスイッチ (ST-BS2) を操作すると、ダンパ制御モータが起動しダンパを開方向に動作する。ダンパが全開位置に達すると、ダンパ全開位置スイッチ (LS1) が作動し、ダンパを全開して停止する。ダンパ制御モータの動作中は装置外部に設けられたブザーを鳴らしダンパが動作中であることを知らせる。

ダンパが全開後、運転用押しボタンスイッチ (ST-BS3) を操作すると、排風機ファンモータが運転となる。

本装置の停止は、停止用押しボタンスイッチ (STP-BS1) を操作すると、直ちに排風機ファンモータに供給している電源を遮断し、排風機ファンモータを停止させる。排風機ファンの惰性回転停止時間 (2分) 経過後、ダンパ制御モータは閉方向に動作、ダンパが全閉位置に達すると、ダンパ全閉位置スイッチ (LS2) が作動し、ダンパを全閉して停止する。ダンパ開動作と同様に、ダンパ制御モータの動作中は装置外部に設けられたブザーを鳴らしダンパが動作中であることを知らせる。


排風機ファンモータが過負荷となり THR が動作した場合は、停止用ボタンスイッチを操作したときと同じ順序で装置を全停止させる。


非常停止用ボタンスイッチ (E-STP-BS4) を操作したときは、すべての動作をただちに停止させる。操作時にファンモータが運転または惰性回転中の場合には、表示灯 (SL1, SL2, SL4, SL5) が点滅(1秒)する。ファンモータの惰性回転が終了すると表示灯 (SL1, SL2) のみが点滅(1秒)し、非常停止中であることを表示する。

装置を再運転する時は、不具合を取り除き、停止用ボタンスイッチを操作するとダンパが全閉する。非常停止用ボタンスイッチを復帰させると、表示灯 (SL1, SL2) が点灯し、運転が可能となる。


本装置は動作状態を、表示灯で次のように表示する。

装置の動作状態	制御盤ドア表示灯	外部表示ボックス表示灯
排風機ファン停止表示	SL 1 点灯	SL 2 点灯
ダンパ全開表示	SL 3 点灯	
排風機ファン運転表示	SL 5 点灯	SL 4 点灯
排風機モータ過負荷故障表示	SL 7 点灯	SL 6 点灯






配置図



コントロールボックス扉表面
器具取付配置図



コントロールボックス本体
ダクト配置・電線引出し穴加工図

【注意】


- (1) ()内の寸法は競技当日指定とする。
- (2) 押しボタンスイッチの色は、停止を赤色、起動および運転は緑色とすること。
- (3) 押しボタンスイッチには、それぞれ配置図により銘板を取り付けること。
- (4) 表示灯には、それぞれ配置図により、表示灯内の記名板に名称を記入すること。
- (5) 内面パネル上の器具は、一点鎖線内に配置すること。

技能五輪 全国大会競技課題（課題 B）

排風機制御装置
配置・加工図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間 40 分




技能五輪 全国大会競技課題（課題 B）

排風機制御装置
P L C ラダ一図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間 40 分




技能五輪 全国大会競技課題（課題 B）

排風機制御装置
P L C ラダ一図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間 40 分



技能五輪 全国大会競技課題（課題 B）

排風機制御装置
P L C ラダー図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間 40 分

公表

〈配電盤・制御盤 課題 C〉

本装置は、「給水機能付き加湿送風制御装置」である。与えられた作業板にボックスおよび器材を用い、次の項目の仕様に従って制御装置を作り、完成後動作試験を実施しなさい。

「装置の概要」

1. 電源	三相交流	200V	50/60Hz
2. 負荷	加湿用送風機ファン用誘導電動機 給水ポンプ用誘導電動機	三相 200V 三相 200V	2. 2kW 2. 2kW
			50/60Hz

3. 動作説明

本装置は、別紙展開接続図に示す加湿用送風機ファンと給水ポンプの制御運転を行う。

装置の運転は、手動・自動切替スイッチ (COS) が手動で起動用押しボタンスイッチ (ST-B S 2) を操作すると、加湿用送風機ファンが動作する。停止用押しボタンスイッチ (STP-B S 1) を操作すると停止する。手動・自動切替スイッチ (COS) が手動かつ、水位センサ (LS 1) がOFFしている状態で運転用押しボタンスイッチ (ST-B S 3) を操作している間、給水ポンプが動作する。水位センサ (LS 1) がONすると給水ポンプは動作しない。

手動・自動切替スイッチ (COS) が自動で、試験自動用押しボタンスイッチ (ST-B S 4) を操作すると、加湿用送風機ファンが動作する。水位センサ (LS 1) がOFFかつ水位センサ (LS 2) がONすると給水ポンプが動作し、水位センサ (LS 1) がONかつ水位センサ (LS 2) がOFFすると給水ポンプが停止する。

停止中は、表示灯 (SL 1、SL 2) が点灯、加湿用送風機ファンか給水ポンプが運転している時、または試験自動運転中は表示灯 (SL 3、SL 4) がする。

運転中に異常が生じた場合は、ただちに運転を停止し、表示灯 (SL 5、SL 6) が点灯する。

水位センサ (LS 1、LS 2) が同時にONし5秒経過すると表示灯 (SL 5、SL 6) が点灯し異常を知らせる。解除されると表示灯 (SL 5、SL 6) が消灯する。給水中は表示灯 (SL 7) が0.5秒間隔で点滅する。

非常停止用ボタンスイッチ (E-STP-B S 5) を操作した時は、全ての装置をただちに停止させ、表示灯 (SL 1、SL 2) が点灯、表示灯 (SL 3、SL 4、SL 7) が消灯、表示灯 (SL 5、SL 6) が点滅 (0.5秒間隔) し非常停止である事を表示する。


装置を再運転する時は、不具合を取り除き、非常停止用ボタンスイッチ (E-STP-B S 5) を復帰させると、表示灯 (SL 1、SL 2) が点灯、表示灯 (SL 3、SL 4、SL 5、SL 6、SL 7) が消灯し、装置がリセット状態となり運転が可能となる。表示灯 (SL 5、SL 6) の表示は、非常停止が優先である。

本装置は動作状態を、表示灯で次のように表示する。

装置の動作状態	制御盤ドア表示灯	外部表示ボックス表示灯
停止表示	SL 1点灯	SL 2点灯
各誘導機動作中または、試験自動中	SL 3点灯	SL 4点灯
各誘導機過負荷故障表示または、 水位センサ異常	SL 5点灯	SL 6点灯
給水中	SL 7点滅	
非常停止	SL 1点灯、SL 5点滅	SL 2点灯、SL 6点滅

三相 200V

コントロールボックス



M 1
3~
加湿ファン
モータ
3φ 200V 2.2kW × 2


M 2
3~
給水
モータ

【注意】


- 1点鎖線内はコントロールボックス、2点鎖線内は遠方表示用ボックスを表す。
- 展開接続図中の太線は主回路及び接地回路、細線は制御回路、点線は外部機器回路を表す。
- はコントロールボックス外部品への端子を表し、端子までの接続を行う事。
- 1点鎖線外の点線部回路は外部取付け機器であり、配線接続は行わない事。
- 2点鎖線内のケースブレーカは、コントロールボックス内の端子(TB1)をケーブルにて経由し、配線接続を行う事。
- 2点鎖線内の遠方表示回路は、コントロールボックス内の端子(TB3)を経由し、配線接続を行う事。
- 熱動継電器THR1、2は9Aに設定する事。
- TB4の接続は中継はんだ用金具を使用し、引っかけからげによるはんだ付けを行い接続する事。

技能五輪 全国大会競技課題（課題 C）


給水機能付き 加湿送風制御装置	工場電気設備
標準時間 4 時間 打切時間 4時間40分	展開接続図



配置図



コントロールボックス扉表面 器具取付配置図




コントロールボックス本体 ダクト配置・電線引出し穴加工図

【注意】

- (1) ()内の寸法は競技当日指定とする。
 - (2) 押しボタンスイッチの色は、停止を赤色、起動、運転、試験自動は緑色とすること。
 - (3) 押しボタンスイッチには、それぞれ配置図により銘板を取り付けること。
 - (4) 表示灯には、それぞれ配置図により、表示灯内の記名板に名称を記入すること。

技能五輪 全国大会競技課題（課題C）	
給水機能付き 加湿送風制御装置 配置・加工図	工場電気設備 標準時間 4 時間 打切時間 4時間40分




技能五輪 全国大会競技課題（課題C）1/2

給水機能付き
加湿送風制御装置
P L C ラダー図

工場電気設備

標準時間 4 時間
打切時間 4 時間 40 分



技能五輪 全国大会競技課題（課題C）2/2	
給水機能付き 加湿送風制御装置 P L C ラダー図	工場電気設備
	標準時間 4 時間 打切時間 4 時間 40 分