

公表

技能五輪「精密機器組立て」職種 採点概要

機能点50点 + 部品点50点 - 減点 = 100点

機能点	項目	箇所数
	13	約40

部品点	部品数	測定箇所数
	20	約60

減点	危険な作業、変更点未対応、当日変更点に関連しない部分で図面にない加工、きず、見栄えの悪さなど
----	--