


現寸図配置参考図

1,820



※部材同士が大きく重ならないように配置すること。
※シナ合板の継手は上下どちらでも良い。