



試し削り図面

- 1、各部品とも試し削り図面に示す寸法にしないさい。
- 2、工程上都合の悪い場合には図示の寸法まで加工しなくてもよい。
- 3、各素材に対する取り代の配分は任意とする。



部品① $\phi 110 \times 60$



部品② $\phi 70 \times 89$



部品③ $\phi 40 \times 63$



部品④ $\phi 110 \times 32$

