

公 表

第 62 回技能五輪全国大会「冷凍空調技術」職種 競技課題

課題概要

- ・冷凍機の冷媒配管及び制御配線を完成させ、運転開始から 15 分以内にパネル蒸発器の文字に着霜させる。
- ・ホットガスデフロスト方式によりパネル蒸発器を除霜する。
- ・除霜運転中は、パネル蒸発器を凝縮器、コイル蒸発器を蒸発器として運転する。
- ・着霜運転と除霜運転は、タイマにより繰り返し切り換える。
- ・サーモオフ時は、装置内の冷媒を自動的にポンプダウンして圧縮機を停止させる。

競技前日に行う作業

1. コンデンシングユニット、ベース板及び端子台板を作業台に配置する。
2. 持参工具及び材料を展開し、支給材料を確認する。
3. コンデンシングユニットのガス漏れを確認する（競技前日に限り、リークテスタによる確認も可）。
4. ベース板に水槽、電気ヒータ、循環ポンプ、パネル蒸発器、部材 A、B、C 及び G（デジタルサーモ、高低圧圧力開閉器付）を取り付ける。
5. 端子台 B と端子台 C を接続する（「端子台板配線要領」参照。競技中に接続も可）。
6. ゲージマニホールドの指針がゼロの位置になっていることを確認する。
7. 溶接吹管に試験着火し、着火後は元弁を閉めホース内部のガスを抜く。
8. 万力の動きを確認し、必要に応じ注油等を行う。
9. 作業台の水平を確認し、必要に応じ修正する（競技前日に限り、レベルゲージによる確認も可）。
10. 持参電動工具の動作確認を行い、必要に応じ充電状態にしておく。
11. 水バケツに水を汲み、必要に応じウエスを濡らす。

競技当日の競技前に行う作業

1. 充電中のバッテリーを外し、電動工具に取り付ける。

課題 I 冷凍機冷媒配管課題（9：00～12：30）

● 競技時間

標準時間：2 時間 50 分 打切時間：3 時間 30 分

● 配管等加工手順

1. 冷媒配管を完成させる。
なお、冷媒配管施工図（課題図面 I-1）及び液ガス熱交換器（課題図面 I-3）のカッコ内の寸法は、競技当日変更となる。
2. 気密試験、真空試験を実施する。
3. 配線基本課題（課題図面 I-2）により電気回路を完成させる。
4. コイル蒸発器のコイル部分が水没した状態で、冷凍装置全体の絶縁が確保されていることを確認する。
5. 各自、コンデンシングユニットの操作弁を開き、冷凍機の運転確認（事前確認）を行う。
6. 競技委員及び競技補佐員（以下、競技委員等）立合いの下、「冷凍機運転確認作業標準」により運転確認を実施する。
7. 6. の運転確認が終了したら配管等の最終調整を行い、作業台上及び作業台周辺を片付け、課題 I を提出する（掃き掃除等は不要）。

冷凍機運転 (13:20~14:10)

1. 課題Ⅱ・課題Ⅲの説明に先立ち、冷凍機を運転状態にし、課題Ⅱと並行して次の①から④の確認を受ける（確認作業は全て競技委員等が行う。）。
 - ①運転開始から15分以内に着霜させる（タイマ15分）。
 - ②除霜運転を行う（タイマ1分）。
 - ③再度、冷却運転を行う（タイマ15分。着霜不問）。
 - ④上記②、③を繰り返す。
2. 運転を停止する（別途指示あり）。

課題Ⅱ 運転データ測定、p-h線図、能力計算、ペーパーテスト及びタイムチャート (13:30~14:10)

- 競技時間
40分（時間延長なし）
- 作業手順

1. 「データ測定シート」（当日提示）に基づき運転データを測定する。
2. 冷凍機に関する運転データ（当日提示）について、p-h線図上に冷凍サイクルを描く。
3. 冷凍サイクルの数値が記入されたp-h線図（当日提示）について計算処理する。
4. ペーパーテスト（冷凍空気調和機器施工技能検定実技計画立案等作業試験1級問題相当）を行う。
設問は「冷凍空調機の故障と原因」と「湿り空気h-x線図の読み取り」の2問。
5. 配線基本課題についてタイムチャートを完成させる。

課題Ⅲ 制御配線追加課題 (14:20~14:50)

- 競技時間
標準時間：30分（時間延長なし）
- 作業手順

1. 課題Ⅰの制御盤を使用して、追加課題1~4（当日提示、追加配線4問）を行う。
なお、新たに配線を追加する部分は、IV1.25平方ミリ（白）を使用する。
2. 追加課題が全て完成したら作業台上及び作業台周辺を片付け、課題Ⅲを提出する（掃き掃除等は不要）。
3. 追加課題が途中で作業打ち切りとなった場合は直ちに作業を止め、作業台上及び作業台周辺を片付け、課題Ⅲを提出する（掃き掃除等は不要）。
4. 競技委員等の指示に従って「冷媒回収作業実施要領」により配管内の冷媒をコンデンシングユニットに回収する（競技時間外）。

第62回技能五輪全国大会「冷凍空調技術」職種 材料表

部品番号	品名	寸法又は規格	数量	備考	持参
① 銅管 (りん脱酸銅管・硬質)	JIS H 3300 C1220T-1/2H 外径15.88、肉厚1.0、長さ約120	1	直管で支給		
② 銅管 (りん脱酸銅管・軟質)	JIS H 3300 C1220T-O 外径12.7、肉厚0.8、長さ約450	1	ループ状で支給		
③ 銅管 (りん脱酸銅管・軟質)	JIS H 3300 C1220T-O 外径9.52、肉厚0.8、長さ約1400	1	ループ状で支給		
④ 銅管 (りん脱酸銅管・軟質)	JIS H 3300 C1220T-O 外径6.35、肉厚0.8、長さ約1300	1	ループ状で支給		
⑤ 銅管 (りん脱酸銅管・軟質)	外径2、内径1、長さ約2000	1	高低圧圧力開閉器接続用	○	
⑥ 配管用炭素鋼鋼管 (黒)	JIS G 3452 外径17.3、肉厚2.3、長さ200	1	10A、3/8B	○	
⑦ 溶接用銅管継手(T)	JIS B 8607 9.52	2	T		
⑧ 溶接用銅管継手(L)	JIS B 8607 9.52	2	90° エルボ		
⑨ 溶接用銅管継手(L)	JIS B 8607 6.35	1	90° エルボ		
⑩ 等辺山形鋼	25×25×t3 長さ350	1	部材D加工用		
⑪ 異径フレアユニオン	1/2"(12.7)×3/8"(9.52)	1	指定品なし	○	
⑫ フレアコネクタ	タスコTA231S-3	1	3/8"(9.52)	○	
⑬ フレアコネクタ	タスコTA231S-2	2	1/4"(6.35)	○	
⑭ フレアチーズ	3/8"(9.52)T	2	指定品なし	○	
⑮ フレアエルボ	3/8"(9.52)L	2	指定品なし	○	
⑯ 溫度自動膨張弁	サギノミヤ VPX-3402BMC	1		○	
⑰ 電磁弁	サギノミヤ RPV-F303BYF	3	RPV-A1R(100Vコイル)	○	
⑱ 電磁弁	サギノミヤ RPV-F302BYF	1	RPV-A1R(100Vコイル)	○	
⑲ 逆止弁	ダンフォス NRV 10	1	3/8"(9.52)フレアナット2個含む	○	
⑳ ドライヤ	ダンフォス DML032	1	1/4"(6.35)フレアナット2個含む	○	
㉑ サイトグラス	ダンフォス SGP6N	1	1/4"(6.35)フレアナット2個含む	○	
㉒ ポールバルブ	タスコ TA295BX	1		○	
㉓ 溶接用銅管継手(RS)	JIS B 8607 9.52×6.35	1	径違いソケット	○	
㉔ 溶接用銅管継手(T)	JIS B 8607 6.35	2	T	○	
コンデンシングユニット	三菱電機 M9A-03LAB (冷媒R134a 500g充填)	1	ボンネットキャップで確実に封鎖 (閉鎖弁×2、電磁弁×1)	○	
水槽	岐阜プラスチック工業 TP-331B透明	1		○	
電気ヒータ	コトブキ工芸 セーフティーヒーター-SP110W	1	同等品可	○	
循環ポンプ	コトブキ工芸 ミニボックス120N	1	同等品可	○	
デジタルサーモスタット	サギノミヤ ALE-SD12-010	1	部材Gに取付	○	
高低圧圧力開閉器	サギノミヤ DYS-D606A	1	部材Gに取付	○	
部材A・C	等辺山形鋼(25×25×t3)	計5	加工済み	○	
部材E	アルミチャンネル(W40×H30×t2)	1	いずれか一つ加工済み	○	
部材E'	アルミアングル(W30×H30×t1.2)				
部材F・G・H・I	アルミ板(t1.5)	各1	加工済み	○	
ベース板	500×450×約10	1	加工済み	○	
端子台板	140×480×約10 接地極付ブレーカ、コード1.5m	1	「端子台板配線要領」参照	○	
制御盤	460×380×約10	1	機器取付済み	○	
溶接棒(りん銅ろう)	JIS Z 3264 BCuP-3 φ2.4	2		○	
溶接棒(銀ろう)	JIS Z 3261 BAg-4 φ1.6	1	異種金属用	○	
フック		1	銀ろう用	○	
硬質塩化ビニル管	外径26、長さ150	1	ループ加工用	○	
保温材	因幡電工 PME-10-10、長さ250	1	背割り等事前加工禁止	○	
仕上テープ	因幡電工 HY-50-I(アイボリー)	必要数	幅25mmに加工して持参	○	
絶縁テープ	白	1		○	
ビニルキャブタイヤ 丸形コード	VCTF 1.25平方ミリ 2心(灰)	一式	制御盤-端子台板 主回路連絡配線	○	
ビニル平行コード	VFF 1.25平方ミリ 2心(灰)	一式	制御盤-端子台板 制御回路連絡配線	○	
600Vビニル絶縁電線	IV 1.25平方ミリ(黄)(白)	必要長さ	制御盤配線用、事前加工禁止	○	
結束バンド(ケーブルタイ)	幅3.5、長さ150(乳白)	必要数		○	
小ねじ(なべ・プラス)、 六角ナット	M4～M6	必要数	各種機器類、部材等固定用	○	
平座金	呼び4、5、6	必要数	各種機器類、部材等固定用	○	

○付き数字は課題図面の部品番号を示す。

■採点項目及び配点

採点項目			配点	備考
課題 I	作品	寸法精度 出来栄え	67	課題ごとの得点がマイナス点となる場合は、0点として処理する。
	作業内容			
	運転確認			
課題 II	データ測定・p-h線図		18	
	冷凍機能力計算			
	ペーパーテスト			
課題 III	タイムチャート		15	
	課題完成度			
	出来栄え			
作業内容				
得点合計			100	

その他、詳細は第62回技能五輪全国大会「冷凍空調技術職種 注意事項」によること。

(1) 採点方法

ア 課題II及び課題III課題完成度以外の採点は減点法とし、各項目の配点から項目ごとの減点を差し引いたものを各項目の減点とする。

イ 気密試験、真空試験及び冷凍機運転確認が1回で完了しなかった場合は、それぞれの必要数を課題Iから減点する。

ウ 材料等の追加支給があった場合は、課題I及び課題IIIからそれぞれの必要数を各課題から減点する。

(2) 採点対象外該当要件

次に示す項目のうち、1つでも該当するものがある場合は採点対象外とする。

ア 課題Iが未完成のもの

イ 全く着霜しなかったもの

ウ 不正行為並びに禁止された作業等のあったもの

エ 本人の不注意により他人にけがをさせたもの

オ 競技委員等以外の者と競技中にコンタクトしたもの

カ 課題I提出後に配管等の手直しを行ったもの

キ 配線を絶縁被覆の上からネジで締め付けているもの

ク 配線の絶縁被覆を著しくむき過ぎているもの（台座から心線突出など）

ケ 配線の絶縁被覆を折り曲げると心線が露出するほど被覆が損傷しているもの

コ 心線を著しく損傷しているもの

サ 素線を減線させているもの

シ 配線を引っ張って、端子から抜けるもの

(3) 主な減点要件

ア 除霜しなかったもの（30点減点）

イ 注意事項等で指示された以外の作業を行ったもの

ウ 課題Iの仕上がり寸法に1mm以上の誤差のあるもの

エ 材料等の追加支給を受けたもの（配管、部品類30点（以上品目ごと）、ヒューズ1個につき5点減点）

オ 標準時間から延長して作業したもの（1分につき2点減点）

カ ろう付、ベンダ加工、フレア加工、酸化被膜の付着、ろう材の溶け込み等の状態が悪いもの

キ 配管、機器類の納まり、全体的な出来栄え等が悪いもの

ク 気密試験、真空試験及び冷凍機運転確認が1回で完了しなかったもの（1回につき30点減点）

ケ 工具並びに材料等の取扱い、作業の手順、保護帽等の着用状態が悪いもの

コ 気密試験、真空試験、絶縁測定、冷凍機運転確認、電圧測定、冷媒回収作業等の手際の悪いもの

サ 冷凍機のデータ測定方法が正しくないもの（測定箇所、読み取り数値の誤り等）

シ 作業誤りにより冷媒ガスを漏えいさせたもの（程度により最大50点減点）

(4) 減点事例（参考）

- ア 素手又は導電性の物でTHR-Cを強制的に作動させた。
- イ 加熱部分を十分冷却せずに、部材を作業台に置いた。
- ウ 端子台板の配線が結線されていない状態で、絶縁測定を行った。
- エ 課題図面I-3 A部詳細を指示どおりに行わなかった。
- オ 穴あけ作業時に保護めがねを使わなかった。
- カ 保護手袋のバンドを締めずに作業した。
- キ 冷凍機運転確認時に、電源が投入されている状態で立会いを求めた。
- ク 銅管加熱後に、水没させて冷却した。
- ケ 気密試験の昇圧時に、圧力計を対比しなかった。
- コ ホース内の残ガスを排気せずに課題Iを提出した。
- サ 銅管バリ取り時に、切り粉が管内に入るおそれのある作業を行った。

■タイムスケジュール

○競技会場下見日【令和6年11月19日(火)】

時 刻 (時:分～時:分)	所 要 時 間 (時間・分)	適 用
08:50～09:00	0・10	受付、溶接作業資格証確認
09:00～09:30	0・30	作業スペース抽選、注意事項の伝達
09:30～11:30	2・00	持参工具及び材料の展開、確認、支給材料の確認 コンデンシングユニットのガス漏れ確認 ベース板に水槽、パネル蒸発器、部材等を取付 「端子台板配線要領」により結線 溶接吹管試験着火、ゲージマニホールド確認、持参工具動作確認、 万力確認、質疑応答

○競技実施日【令和6年11月20日(水)】

時 刻 (時:分～時:分)	所 要 時 間 (時間・分)	適 用
08:30～08:40	0・10	集合・受付
08:40～09:00	0・20	課題説明・注意事項の伝達
09:00～11:50	2・50	競技(課題I 標準時間 2時間50分)
11:50～12:30	0・40	競技(課題I 延長時間 40分)
注 気密試験、真空試験、絶縁測定及び運転確認は、競技委員等立会いの下、実施する。		
11:50～13:20	1・30	昼食・休憩
13:20		集合・冷凍機運転
13:20～13:30	0・10	課題II・III説明
13:30～14:10	0・40	競技(課題II 40分)及び着霜・除霜確認
14:10		冷凍機停止(着霜・除霜確認後)
14:20～14:50	0・30	競技(課題III 30分)
14:50～15:20	0・30	冷媒回収作業
15:20～15:50	0・30	工具・材料片付け、清掃

注 競技中の時間に関する通告は以下のとおり

1. 課題I 標準時刻の5分前
2. 課題I 標準時刻(以後、ロスタイル)
3. 課題II 終了時刻の5分前
4. 課題III 終了時刻の5分前

公表

第62回技能五輪全国大会「冷凍空調技術」職種 持参工具一覧表

区分	品名	寸法又は規格	数量	備考
工具類	スパナ	各種	適宜	トルク表示なし、モンキスパナ可
	プライヤ		適宜	
	ニッパ		1	
	ワイヤストリッパ		1	
	片手ハンマ		1	
	やすり	各種(紙やすりは除く。)	適宜	ろう付後のみがき加工は禁止
	センターポンチ		1	
	けがき針		1	
	弓ノコ		1	ノコ刃予備含む。
	パイプカッタ	銅管切断用	適宜	電動式不可
	パイプベンダ	1/2", 3/8", 1/4"用	各1	
	チューブエキスパンダ	各種	適宜	
	面取器	各種	適宜	銅管用、鉄管用、電動式不可
	フレアツール	1/2", 3/8", 1/4"用	1	電動式不可
	ドライバ	各種	適宜	手動式、電動式いずれも可
	ハンドドリル	回転用(充電式可)	1	ドライバとして使用可
	ドリルビット	各種	適宜	部材穴あけ用
	ラチエットレンチ	四角穴	1	コンデンシングユニット操作弁用
	電磁弁オーブナー	タスコ TA129ZC-1	2	真空乾燥作業時、SV-2、SV-5に使用
	ループ加工用治具	VPΦ26	1	デプロスト用キャビラリ、低圧圧力開閉器部分
	圧力調整器	酸素用、アセチレン用	各1	ゴムホース付き
	圧力調整器	窒素置換、気密試験用	1	気密試験圧力1.6 MPa
	ホース	窒素置換用	1	
	バルブ又はコック	窒素置換用	1	窒素置換用ホースに取付
	コックハンドル	酸素、アセチレン、窒素	各1	
	溶接用吹管		1	シングルバーナに限る。
	火口掃除針		1	
	点火ライタ		1	溶接用に限る。
	耐火レンガ		2	各辺230×114×65以下
	溶接作業用シート	耐熱性	適宜	課題作品、作業台養生用
	ガス漏れ検知液		1	配管、ボンベホース等漏れ検査用
	冷凍機油	油入り、スプレー式可	1	フレア部用
	切削油	油入り、スプレー式可	1	穴あけ加工用
	水用ボリタンク	10L以上 白色	1	水槽の給水・排水用
	灯油ポンプ	電動式、手動式いずれも可	1	水槽の給水・排水用
	水バケツ	金属製	1	
	ナイフ	保温材、仕上テープ加工用	1	カッターナイフ可
測定具類	直尺(スケール)	300~600各種	適宜	コンベックスメジャー可
	曲尺(さしがね)		1	
	サーチットテスター		1	
	絶縁抵抗計	500Vメガ	1	
	クランプ電流計		1	
	ゲージマニホールド	R134a用	1	低圧ゲージに1.6 MPaの目盛りがあるもの
	真空ポンプ		1	
	表面温度計		1	非接触式不可
	ウエス		適宜	ベース板養生用等
	小ぼうき		1	
	保護めがね		適宜	ろう付・穴あけ加工用
	保護手袋		1	ろう付用
	作業帽又は保護帽		1	
	腰袋		適宜	必要に応じて使用
	安全靴		1	
	ガス溶接技能講習修了証又はガス溶接作業主任者免許証		1	競技前日に確認、競技中携帯
	工具スタンド又はボックス		適宜	蓋のないものに限る。
	踏み台		適宜	身長と作業台高さの調整用
	配線用台	寸法自由、箱状のもの	適宜	身長と制御盤高さの調整用
	ストップウォッチ		1	
	電卓		1	プログラム機能付き不可
	筆記用具		適宜	p-h線図記入用に赤鉛筆必須
	三角定規		1	p-h線図記入用
	分度器		1	
	照明器具	作業台固定式またはヘッドライト	適宜	コンセントタップ付き、必要に応じて使用

公表

第62回技能五輪全国大会「冷凍空調技術」職種 競技会場設備基準

区分	品名	寸法又は規格	数量	備考
設備類	作業スペース	幅約2500×奥行き約2500	各1	
	作業台	サカエ中量作業台KTタイプ	各1	棚板付
	万力	125以上	各1	作業台長辺左側に固定
	過負荷保護付漏電遮断器	AC100V B20A 感度電流30mA以下	各1	作業台右奥脚に固定
	電源	AC100V 15Aコンセント2口 (接地極付)	各1	作業台天板右側
	溶接用ポンベ(酸素)		各1	作業台反対側に固定
	溶接用接続口(アセチレン)		各1	作業台反対側に固定
	窒素ガスボンベ		各1	作業台反対側に固定
	圧力調整器	酸素用、アセチレン、窒素用	各1	
	圧力調整器用アダプタ	酸素用、窒素用	適宜	ポンベは「雄ねじ」
	水用ポリタンク	18L 幅200以下	2	水槽給水、排水用 予備
	水バケツ	金属製	2	
	選手用折りたたみいす		各1	ペーパテスト用
	コンデンシングユニット		1	予備(配線加工済み)
工具類	時計		6	
	ドライバ		6	各種
	ニッパ		6	
	パイプカッタ		6	銅管用
	モンキスパナ	250、300	各6	
	キャピラリチューブカッタ		1	
	ガラス管ヒューズ	30A	5	再支給用
	ガラス管ヒューズ	0.5A	100	再支給用
	温度自動膨張弁	サギノミヤ VPX-3402BMC	2	
	電磁弁	サギノミヤ RPV-F303BYF	4	フレアタイプ(コイルAC100V)
	電磁弁	サギノミヤ RPV-F302BYF	2	
	逆止弁	ダンフォス NRV 10	2	フレアタイプ
	電磁弁オーブナー	タスコ TA129ZC-1	2	
	サーキットテスタ		1	
	絶縁抵抗計	500Vメガ	1	
	クランプ電流計		1	
	ゲージマニホールド		1	R134a用
	真空ポンプ		1	
その他	ガスもれ検知液	ギュポフレックス	1	
	懐中電灯	LED高輝度	2	
	レシプロソー	マキタ JR101DW	2	受電式、替刃ブレードBIM41付き
	冷媒ガス	サービス缶200g	10	R134a
	サービス缶バルブ	1/4"用	2	
	台はかり		1	冷媒計量用
	冷媒回収機		1	回収用ポンベ共
	ビニルテープ	白	1	
	養生テープ	白	10	作業台用
	灯油ポンプ	水槽の給水、排水用	1	電動式

公 表**第 62 回技能五輪全国大会「冷凍空調技術」職種 実施要領**

以下の「注意事項」に違反した場合は、採点対象外又は減点となる場合がある。

■注意事項

1. 公表済みの競技課題、競技用図面等は、競技前日に配布する。
なお、競技終了までは、全ての配布資料の持ち出しを禁止する。
2. 当日公表の図面等は、競技当日配布するものを使用すること。
なお、配布資料の接写、撮影は禁止する。
3. 高低圧圧力開閉器の低圧側は、パネル蒸発器に着霜し、かつ真空運転にならない圧力に設定しておくこと。
4. 「持参工具等一覧表」にない工具、加工用治具等の持参は禁止する。
5. 「材料表」及び「持参工具一覧表」にある部材等を、安全に留意しながら加工用補助具として使用することは可とする。
6. 電磁弁のコイルとフレア継手のナットは、部材本体に取り付けておくこと（事前加工品を除く）。
7. 競技中は、競技委員及び競技補佐員（以下、競技委員等）以外の者との一切のコンタクトを禁止する。
8. ろう付時は、窒素ブローを行うこと。ただし、ブロー用配管等を加工用治具として使用することは禁止する。
9. 必要に応じ、硬質管に熱処理を施し加工することも可とする（熱処理時、窒素ブロー不要）。
10. 管や継手などは、必要に応じて最小限ヤスリなどで加工して使用すること。
なお、ろう付部のみがき加工やろう材の削り落とし作業等は禁止する（ウエスによる拭き取り作業のみ可）。
11. ハンドドリル使用時は手袋の着用を禁止する。
12. 作業時の服装は、長袖とする。
13. ろう付作業、穴あけ作業は、保護めがねを着用すること。
なお、ろう付作業には、遮光性のあるものを使用すること。
14. ろう付作業は、ろう付部が作業台天板から出ない状態で行うこと。ただし、作品を万力に固定して行う場合を除く。
15. 部材を万力に固定してフレア接続部を締め付けることを禁止する（締め付けはダブルスパンナにより行うこと。）。
16. 工具ボックス、工具スタンド等は、床に置かないこと。作業台に置く場合は、フック等が作業台天板から出ないこと。
17. マグネット等により作業台全側面に工具を保持することを禁止する。
18. ろう付により作業台等を汚損しないこと（溶接作業用シート等による作業台等の保護も可）。
19. ろう付部の冷却は濡らしたウエス又は自然冷却により行うこと（水没による冷却は禁止）。
20. 競技開始後、材料の再支給が必要となった場合は申し出ること。
21. 真空ポンプ運転中並びに真空放置中は、安全に留意しながら他の作業を実施すること。
22. 圧縮機保護のため、圧縮機を運転する場合は 3 分以上停止した状態で行うこと。ただし、圧縮機を動作させない場合は、主回路の MCCB を開とし、TLR の設定時間を短くして実施することも可とする。
23. デジタルサーモスタットは 0.1°C 間隔表示とすること。
24. 課題 I は、ホース内の残ガスを排気した状態で提出すること。
25. 課題 I 提出後は、配管等について一切の手直しを禁止する。データ測定作業以外は触れないこと。
26. 配管の霜が融けたときのために、ベース板をウエス等で養生すること。
27. タイムチャートを作成するに当たり、制御盤を使用した動作確認は禁止する。
28. 課題 III 制御配線追加課題提出時は、結束バンド（ケーブルタイ）を使用した状態で提出すること。

29. 課題Ⅲが運転不能な状態で打ち切りとなった場合は、競技委員等の確認を受けた後、手動で冷媒回収作業を行うこと
30. 水槽からの排水は、水用ポリタンクを作業台の上に乗せ、安定した状態で灯油ポンプを使用して行うこと。
31. 競技前日の準備完了状態及び競技終了後の提出課題を白布で保護することも可とする。
32. ペットボトル 600ml 以下 1 本を作業台上に用意し、適宜飲用することも可とする。
33. トイレについては、その旨を競技委員等に伝えること。ただし、トイレに要した時間は競技時間内とする。

1 ポールバルブについて

- ①運搬中 …閉
- ②競技中 …競技開始から真空試験終了まではバルブ閉、それ以降は開
- ③競技終了後 …閉

2 気密試験、真空試験実施要領 (②④のみ競技時間外)

配管加工終了後、気密試験、真空試験を行う。

なお、気密試験に先立ち、自身による気密確認等は禁止する。

- ① 気密試験を開始する旨、競技委員等に伝える。
- ② 競技委員等立会いの下、別紙「気密試験作業標準」により気密試験を行う。
- ③ 圧力が低下する場合は、ガス漏れ検知液で漏れ箇所を特定し、補修する。
- ④ 気密試験が終了したら、続けて「真空試験作業標準」により真空試験を行う。
- ⑤ 圧力が上昇する場合は、補修する。
- ⑥ 圧力が上昇しなければ、競技委員等の確認を受け、真空試験完了となる。
- ⑦ 電磁弁オーブナーを取り外し、SV-2、SV-5 にコイルを取り付け、ポールバルブを開く。

3 絶縁抵抗測定実施要領 (④のみ競技時間外)

冷凍機の運転に先立ち、圧縮機、送風機、循環ポンプ及び電気ヒータ各部の絶縁抵抗測定を行う。

- ① 電気回路を完成させる（連絡配線含む）。
- ② 水槽にコイル蒸発器のコイル部分が水没するまで水を汲む。
- ③ 絶縁抵抗測定を開始する旨、競技委員等に伝える。
- ④ 競技委員等立会いの下、端子台 C の適切な端子に電圧を印加し、抵抗値が 10[MΩ] 以上あることを確認する。

4 冷凍機運転確認実施要領 (③のみ競技時間外)

課題Ⅰの配管等の加工が完了したら、冷凍機運転確認を行う。

- ① 各自、事前確認を行う。
- ② 事前確認が完了したら、冷凍機運転確認を開始する旨を競技委員等に伝える。
- ③ 競技委員等立会いの下、別紙「冷凍機運転確認作業標準」により冷凍機が正常に運転することの確認を受ける。
- ④ 不具合があった場合は確認作業を中断し、不具合箇所を修正する。
- ⑤ 競技委員等立会いによる確認作業が完了したら、配管等の最終調整を行い、作業台上及び作業台周辺を片づけ、課題Ⅰを提出する。

5 冷媒回収作業実施要領

課題Ⅲに引き続き、競技委員等の指示により冷媒回収作業を行う（全て競技時間外）。

- ① SW1 を「閉」にする。
- ② TLR-2 の設定時間を 5 分以上にし、ポールバルブを閉める。

- ③ SV-5 のコイルを外し、電磁弁オーブナーで SV-5 を開く。
- ④ コイルにダミー鉄心（ドライバ等）を挿入し、冷凍機を運転する。
- ⑤ コンデンシングユニットのガス側閉鎖弁を全閉にし、およそ 2 回転戻す。
- ⑥ コンデンシングユニットの液側閉鎖弁を全閉にする。
- ⑦ 高圧側が 0 [MPa] にならガス側閉鎖弁を全閉にし、速やかにコンデンシングユニットを停止する。
- ⑧ 15 秒後に配管内の圧力が上がらないことを確認する。
- ⑨ 冷凍機を停止し、SV-5 のコイルを取り付ける。

6 高さ調整用の台について

1. 作業者と作業台の高さを調整するため、踏み台を使用することも可とする（寸法、高さ自由）。
2. 課題 I 及び課題 III の配線作業において、制御盤の高さを調整するための箱状の台を下向きに伏せて使用することも可とする（寸法、高さ自由）。

7 作業環境

1. 標準作業台：サカエ中量作業台 KT タイプ、間口 1800mm（棚板付、サカエリューム天板）
2. 作業者から見て作業台の長辺手前左側に 125mm 以上の万力付き
3. 作業台上に、独立した漏電遮断器で保護された 100V、2 口コンセント（接地極付）あり
4. 作業台の長辺奥右側に、作業者から見て右から順に窒素、酸素、アセチレンガスボンベを配置
5. 作業スペース：約 2.5m × 2.5m（標準）

