

NO.	質問内容	回答内容
Q1	<p>競技課題図について、 ②桁詳細の垂木の位置が違います。 ③登りばり詳細の鼻せん位置の寸法が出ていません。 また、鼻せんはもう少し外側に付くのではないのでしょうか？現状だと込み栓になってしまいます。</p>	<p>競技課題図を訂正しました。</p>
Q2	<p>競技課題図について、 登りばり詳細と他の図面で登りばりの寸法と形状に違いがあるように思います。 ※詳細図では350で鼻栓の穴ですが他の図では芯々350 ご確認よろしくおねがしいたします。</p>	<p>競技課題図を訂正しました。</p>
Q3	<p>競技課題資料の1ページ目、「2.仕様」原寸図の隅木平面図に鼻隠しの記載がありませんが、不要でしょうか。</p>	<p>鼻隠しの記載は不要です。</p>