

1. 採点項目及び配点

作品採点および作業時間採点の概要は以下の通りである。

採 点 項 目		配 点
作品採点	寸法精度	4 0 点
	加工精度	2 5 点
	出来栄え	3 0 点
作業時間採点		5 点
合 計		1 0 0 点

2. 作品採点における観点

①寸法精度

図面に示された各部の寸法、ねじれ等

②加工精度

- ・部材の墨(勝手墨、位置墨、欠き取り墨等)の有無、精度、明確さ等
- ・各部の仕口の加工精度、嵌め合い精度等

③出来栄え

接合部、部品の取り付け、表面の仕上げ等

④作業時間

標準時間を基準として超過時間により減点する。

3. 減点

採点の満点を 1 0 0 点とするが、仕様の誤りと仕損じ、注意事項の遵守、整理整頓、工具の取り扱い、不安全作業などにより減点する。