

## 第60回技能五輪全国大会 旋盤職種 課題図面等の変更

I 部品図面を以下のとおり追加修正します。

部品① 図面


追加修正前

部品①の  $\phi 34.7$  ローレット部先端の端面に、センタ穴加工の図示がない。

課題説明文にはセンタ穴加工の指示はある。

追加修正後

センタ穴加工の図面指示を追加。



II 試し削り図面および説明事項を変更します。

部品②の内径加工部について、誤解や拡大解釈が生じないように、図面と説明事項を変更します。

- ・内径加工の貫通禁止を追加
- ・内径加工を指定寸法  $\phi 21 \pm 3$  に変更
- ・部品②の内径については、加工方法をドリル加工に限定

課題図面の修正版を確認のこと。

