



試し削り図面



（試し削り注意事項）

- 1。 各部品とも、試し削り図面に示す寸法にしない。
- 2。 工程上都合の悪い場合は図示の寸法まで加工しなくてもよい。
- 3。 各素材に対する取り代の配分は任意とする。



①





②



③



④



（一般的注意事項）

1. 試し削り中に工具、測定具等の異常に気付いた場合は競技委員に申し出ること。
交換の可否については競技委員の合議により決定する。
2. 穴加工用工具等の試し削り用材料は、指定された材料を使用すること。
（持参工具表参照）