

NO.	質問内容	回答内容
Q1	課題図の中縦束と上下桟の仕口について 破線の間隔が大きくて分かりづらい部分があります。下桟の方には 余計な横のラインがあるように見えます。	1 : 6縮尺全体図から仕口は読み取れます。3 仕様⑦追加しました。 1 : 6縮尺全体図で下桟横ライン除いた修正課題図に変更しました。
Q2	課題図の中桟・中縦束の交わり部分 1 : 1の図にはない縦の破線が1 : 6の図にはあります。1 : 1の 図の方が正しいと解釈してよろしいでしょうか？	1 : 6縮尺全体図の破線除いた修正課題図に変更しました。
Q3	課題図の右上部（内寸200×150）は、D-Dの詳細図からパテ 欠きがあるのがわかります。右下部（内寸200×310）はパテ 欠きがあると考えてよろしいのでしょうか？	上下部パテ欠きは1 : 6縮尺図上で仕口を読み取ってください。 3 仕様⑦に内容説明追加しました。参考にして下さい。